

AHD屋外カメラ

VAO-2000WSRVP 取り扱い説明書



◆製品の特徴

- 専用VPユニット(SPV-401/TE.SPV-801/TE)との組み合わせで、同軸電源重畳することで電源線 の敷設が不要です。
- ・ 2.0メガ 1/ 2.8 "SONYプログレッシブスキャンCMOS
- ・ 最大1920×1080P(30fps)までの画像解像度をサポート
- ・ 最大伝送距離:500m 5C-2V 同軸ケーブル
- Ultra low light (超低照度)
- ・ 2.7 ~ 10mm F1.2 モータライズドバリフォーカルレンズ
- ・ WDR、Defog、2D / 3D DNR、スローシャッター制御(Sens-Up)
- ・ IR照明(最大照射距離 40m、自動調光)
- ・プライバシーマスキング 最大16エリア
- CoaxitronをサポートしDVRからカメラ設定が可能です。
- ・ 動体検出(4つの領域で設定可能)

防水グレードIP67

5種類の言語をサポートします。

お客様に!


このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この製品の品質と信頼性を保証し、、この製品の性能、機能を発揮していただくために、この取扱説 明書を良くお読みいただき、説明書に従ってお使いいただきますようお願いいたします。





感電の恐れがありますので、 専門の技術者にご相談ください



正三角形の中に稲妻形の矢印があるマークは、製品内部の絶縁されていない 箇所に "危険な電圧"が存在しており、人体に感電をもたらすほどの高電圧が ある可能性があることを警告するものです。



正三角形の中に感嘆符があるマークは、重要な操作またはお手入れ(修理)に 関するユーザーへの注意事項があることを示しています。

この製品は、FCC規定の第15項に準じ、クラスAデジタルデバイスの制限に関するテストが行なわれ、 それに適合していることが確認されています。上記の遵守事項に提示された通り、この製品の輻射 レベルは、一般的な環境で動作させる場合、電波電磁障害を起こしません。この装置は無線周波数 エネルギーを生成、放射するので指示に従って設置して使用しなければ、無線通信に有害なノイズ を発生することがあります。住宅地での本製品の使用により他の製品に障害を引き起こす可能性が あり、この場合は、ユーザーの責任で当該干渉を是正しなければなりません。

製造メーカーにより承認されていない変更又は改造を行った場合、製品に対しての性能面、安全性 に関しての保証対象外になります。

注意 - 感電と火事の危険の防止

・記載されている電源以外のものを使用しないでください。

製品の取り付けは必ず専門の技術者に依頼し、設置に関しては 当該地域の規定を遵守しなければなりません。

1. 注意事項

- ・ 専用のVPユニット(SPV-401/TE.SPV-801/TE)以外のVPユニットは接続しないでください。故 障の原因となります。
- カメラを正しく装着し、最高の画面、品質を実現するため、取り付け前に取扱説明書をよくお 読みください。
- ・設置後にいつでもご参照できるように本取扱説明書を大切に保管してください。
- 取り付けと修理は専門の技術者に依頼してください。
- 液体や異物が内部に入った場合は、すぐに電源を切ってください。 再使用する前に販売者に点検を依頼してください。
- カメラの動作範囲外の温度の場所にカメラを取り付けないでください。
- 特別な資格がない場合、絶対にカメラを分解しないでください。
- 感電の恐れがありますので、絶対ネジやカバーを取り外さないでください。
- ユーザーが管理することができる内部部品はありません。
- すべてのメンテナンスは許可された技術者に依頼してください。
- ・動作仕様を越える湿度の高い場所にカメラを設置しないでください。
- 油やガスのある場所にカメラを設置しないでください。
- 良好な画質のために、常に機器前面のガラスをきれいにしてください。 指紋の跡等が残らないようにご注意ください。
- ・ 直射日光や直射日光の反射光にカメラを向けないでください。CMOSセンサーが損傷する可 能性があります。
- 運送中や取り扱い中に落としたり、外部から衝撃を与えないようにご注意ください。
- カメラを放射線に晒さないでください。CMOSセンサーに深刻な損傷を与えます。
- ・強い電界、磁界のある場所、ならびに無線装置がある場所から離れた場所に設置してくださ L1.

2. 取扱説明書の責任範囲

この取扱説明書はいかなる保証をするものではなく、単なる説明書に過ぎません。 販売可能性および特定の目的に対する適合性に関する保証、第3者の権利の非侵害性につい て明示であるか黙示であるかを問わず、一切保証しません。

この説明書の文書には技術的な不正確さやその他の誤り、または誤植が含まれている場合が あります。本書の内容につきましては、改良のため予告なく変更される場合があります。

3. 製品補償規定

販売者は製品の交換や適当なサービス管理を除いては、下記に提示された場合については一 切の責任を負いません。

- (1) 製品を設置または取り扱うときに発生する直接・間接的な製品に対する損傷や損失。
- (2) 製品の不適切な使用や不注意な操作による身体的なけがや損害。
- (3) お客様による不当な分解、修理、改造。
- (4) 製品の問題や欠陥を含むいかなる理由や原因により画面に映らないときに生じる不都合 やそれにかかわる損害。
- (5) 第3者の装置に接続されたシステムに起因する不都合や損害、損失。
- (6) 保存されたデータを含む監視カメラの画像がある理由で公表されたり、監視以外の目的 で使用され、画像の対象になった人や団体が私的権利侵害の損害について提起した訴え や訴訟

4. 構成物



- ジャンクション アダプタ





トップラバー トップアダプタプレート

- ジャンクション ボックス









ジャンクションボックス

スポンジ

スクリュー (M4 x 12) x 3

タッピングネジ $(05 \times 40) \times 4$



6666

ブッシュ x 4

5. 設置


5-1. 画角の調節

① パン調整角度 360° パンブラケットナットを軽く緩めてから パン調整角度 360 カメラのパンを調整し、 ブラケットナットを締めます。 チルト 0° →100° ② チルト 0°~100° チルトボルトをわずかに緩めます 回転角度 カメラの傾きを調整し、 ボルトをしっかり締めてください。 360° 回転角度 チルト パン L-レンチ (2.5mm) L-レンチ (3mm)


③ 回転角度調整 360°

チルトボルトを軽く緩め、カメラの回転を調整するボルトをしっかり締めてください。

5-2. 天井及び壁にブラケットを設置する方法



(壁面設置の場合)



- 天井にスポンジで穴のマーキング後ドリル作業を行います。
- ② スポンジテープ除去後ジャンクションボックスにつけます
- ③ ジャンクションボックスにブッシュとテプピンスクリューで天井に固定します。
- ④ ケーブルを組み立ててトップラバー挿入後(SILICON or SUPER X)でボンディング作業します。
- ⑤ スクリューでカメラをトップアダプタプレートに連結します。
- ⑥ セイフティワイヤをトップアダプタプレートにブラケットホームフックに掛けて固定後に配線作業を 実施してください。
- ⑦ケーブル配線整理後スクリューにトップアダプタプレートをジャンクションボックスに固定します。


5-3. 設定スイッチ

本機下面



L-レンチ(2.5mm)を使用し、本機下面のクロージングキャップを外すと設定スイッチがあります。 設定はCoaxial制御でDVRからもできますが、設定スイッチでもできます。 スイッチで設定後はクロージングキャップを確実に取り付けて下さい。

5-4. ケーブルの接続方法



配線延長可能距離

使用線種	3C-2V	5C-2V
延長可能距離	200m	500m



本機への接続時には、VPユニットからの給電が無い状態で接続工事をし て下さい。専用のVPユニット以外と絶対に接続しないでください。

6. 機能と動作

6-1. 設定メニュー

本機の設定はメニューボタンまたはDVRのGUIの設定ボタンでおこなえます。 DVRの設定を有効にするにはDVRの制御をCoaxia1にする必要があり、詳細はDVRのマニュアル を参照してください。

設定スイッチ



設定スイッチをプッシュするとメニューが表示されます。ス イッチを上下左右に動かしメニューの選択が出来ます。メニ ュー選定後にプッシュすることで選択できます。

6-2. メニュー詳細

黒字は初期値です。

項目	設定値	設定内容	
		放た内容	
1. レンズ			
レンズ	DC/MANUAL	[DC]設定でご使用ください。	
	DG/ MANOAL	MANUALにするとレンズは開放状態になります。	
2. AF			
AF	ONPUSH/	オートフォーカスが動作し合焦して停止します。	
	INITIAL	レンズの初期値に戻ります。	
3. 露光			
露光	明るさ 0~ 10 ~20	自動露光調整時のレンズの開放具合を調整します。	
	シャッタースピード	シャッター速度の設定メニューです。	
	オート、マニュアル、FLICKER	シャッター速度の設定メニューです。	
	デジタルスローシャッター	暗時に感度を向上します。(感度をあげると残像が増えま	
	オフ ~2 ~32	す。)	
	オートゲインコントロール0~8~25	暗時に自動調整する輝度ゲインの最大値設定です。	
	AGC-COLOR 0~6~25	暗時に自動調整する色彩ゲインの最大値設定です。	
4.ホワイト	4.ホワイトバランス		
ホワイ	オート	自動でホワイトバランスを合わせます。通常はオートで使用し	
トバラ	2 - F	てください。	
ンス	AWB	オートより引き込み範囲が広いモードです。	
	AWC-SET	現在の画面でホワイトバランス調整を行います。	
	MANUAL	手動で固定値に調整できます。	


項目	設定値	設定内容
5. 逆光補正		
逆光補正	オフ	通常の露光制御モードです。
	ハイライト補正	高輝度部の白トビを防ぐモードです。
	逆光補正	設定した測光枠内の情報のみで露光制御します。
	WDR	ワイドダイナミックモードです。
6. ディ & 7	ナイト	
ディ&ナイ	AUTO	周辺照度で自動でカラー・モノクロの切り替えをします。
F	切り替え感度 0~3~20	オート時の切り替え感度の調整です。
	D>N THRES 3lux	カラーからモノクロに遷移する閾値調整です。
	N>D THRES 4lux	モノクロからナイトへの切り替えの閾値調整です。
	切り替え時間 1~ 2 ~15	カラー・モノクロの最小切り替え時間調整です。
	オートゲイン	AGCの制御値によりカラーモノクロの切り替えをします。
		AGC制御値でカラーモノクロ切り替えを行い、IR制御もおこ
	AGC+IR	ないます。
	カラー	照度によらずカラーモードになります。
		白黒になります。近赤外の波長の光も含めて撮影し感度が
	モノクロ	上がります。
7. デジタルノ	イズ除去	
デジタルノ	1 - 100 44	低照度時のノイズ低減の機器を調整できます。
イズ除去	高/中/低/オフ	(注)効きを強くすると画質の先鋭度の低下、残像の増加があ
INMA	100 T/ 100/ 41 2	ります。
8. イメージ		7678
イメージ	シャープネス 0~ 6 ~10	カメラ出力信号の鮮鋭度の調整です。
17. 7		カメラ出力の諧調特性(暗部~明部への変化の仕方)の設定
	ガンマ 0.45 ~0.75	
	彩度 0~7~20	です。通常は0.45で実写と同じ特性になります。 カメラ出力信号の色の濃さの調整です。
	ミラー オン/ オフ フリップ オン/ オフ	映像の左右反転機能のオン・オフです。
		映像の上下反転機能のオン・オフです。
	ACE 高/中/低/ オフ	コントラストの低い映像の諧調を自動で大きくします。
	ACE BW 高/中/低/オフ	白黒モードでのコントラストの低い映像の諧調を自動で大きく します。
	曇り除去 オン/ オフ	霧がかったようなコントラストの低い映像のコントラストを大き くします。
	プライバシーマスク オン/ オフ	プライバシーマスクの設定のオン・オフです。
9.モーション		1 - 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
オン/ オフ		オン選択でモーション設定メニューが表示されます。
	DET WINDOW	動体検知枠の設定です。
	DET TONE	動体検知枠の透明度の設定です。
	MDRECT FILL	動体検知枠の単色塗りの設定です。
	感度	動体検知の感度調整です。
	MOTION OSD	動体例がの恋及調整です。 動きの位置をOSD(四角形)表示します。
	TEXT ALARM	動き検出時、TEXT文句が表示されます。
10. システム	ILATALARM	刺で1大山町、「こへ」入りが次小でれまり。
システム	ОИТРИТ	選択すると、出力信号の調整メニューになります。
JA 1 A	Y GAIN	選度レベルの調整です。
	Y GAIN CB GAIN	輝度レヘルの調整です。 CB(色差信号)レベルの調整です。
	CB GAIN CR GAIN	CB(色差信号)レベルの調整です。 CR(色差信号)レベルの調整です。
	POSITION	映像表示の左右の調整です。
	フレームレート	カメラの出力信号のフレームレートの設定です。
		1080 30Pで使用してください。
	FREQ	映像信号の垂直周波数の設定です。
		60Hzで使用してください。
	言語 JPN·	メニューの言語表示が選択出来ます。
	KOR/ENG/CH/CH(S)	設定言語:日、韓、英、中国、中国(簡体)
	CAM TITLE オフ/オフ	カメラのタイトルをインポーズできます。
		オンでインポーズします。
	HEATER オフ/オフ	オン:周囲温度が低い場合にでヒーターが入ります。
		オフ:ヒーターは入りません。
	リセット オフ/ オフ	カメラを出荷時設定に戻します。
	SOFT RESET オフ/オフ	カメラを再起動します。

7. 製品の動作異常の確認及び対処

「故障かな?」と思われる場合は、下記の内容を確認してください。 異常が続く場合は必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

問題点	確認、調整事項
モニタに何も映りま	電源が正しく接続され、電源が投入されているかを確認してください。
せん。	映像信号線が正しく接続されていることを確認してください。
	前面ガラスに汚れやほこりがついていませんか?
画面が鮮明でないです。	・フォーカスを合わせなおして下さい。
	・画面が明るすぎる場合、カメラの場所や角度を変えてください。
モニタが暗いです。	モニタのコントラスト、ブライトを調整してください。
	・システム間の終端が適切にされていることを確認してください。
表面が熱すぎて画面に黒い	・カメラに入力される電圧がカメラの規格電圧を越えていないかどうかを確認し
線が表示されます。	てください。
撮影画像の色が異常です。	・〈ホワイトバランス〉がオートであるか確認してください。
画面がちらついたり不安定	・カメラを直射日光や強い光に直接向けないように設置してください。東日本(5
です。	OHz電源地域)の場合は、本器のフリッカレスをオンして下さい。

8. 外観図 (mm)



9. 製品仕様

Г <u></u>		
モデル	VAO-2000WSRVP	
イメージセンサー	2MP 1/2.8" Exmor R Starvis CMOS Sensor	
総画素数	1945(H) x 1109(V) 2.16Megapixel	
有効画素数	1945(H) x 1097(V) 2.13Megapixel	
走査方式	プログレッシブスキャン	
ビデオ出力	AHD出力(BNC)Pelco-C Coaxial制御サポート	
最低被写体照度	0.01Lux (IR OFF), 0Lux (IR ON)	
オンスクリーンメニュー		
プライバシーマスク	オン/オフ (16 ゾーン)	
モーション検知	オン/オフ (4 ゾーン)	
ミラー	オン/オフ	
フリップ	オン/オフ	
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル(色温度 高/中/低)	
シャッタースピード	オート / マニュアル(1/30 ~ 1/30,000 NTSC, 1/25 ~	
	1/25,000 PAL)	
デジタルスローシャッタ	オフ/オート(電子感度アップ最大32倍まで設定可能)	
逆光補正	オン/オフ/ハイライト補正/逆光補正/WDR	
スマートIR	オフ / オン	
ゲインコントロール	0 - 20	
ノイズ低減	高/中/低/オフ	
ディ & ナイト	オート / カラー / モノクロ / AGC / AGC+IR	
シャープネス	0~20 の範囲で調整可	
フリッカレス	オート/オン/オフ	
霧除去	オン/オフ	
言語設定	日、韓、英、中国、中国(簡体)	
レンズ		
レンズ	2.7 ~ 10mm モーターライズドレンズ (F1.2)	
IR 照射距離	最大約40m	
一般仕様		
電源	専用VPユニット(SPV-401/TE、SPV-801/TE)から供給	
消費電力	最大6W	
動作保証温度	-40°C ~ 60°C (起動温度-20°C以上)	
動作保証湿度	0%RH ~ 90%RH	
寸法(mm)	72mm(W)×98.5mm(H)×262.5mm(D) (本体のみ)	
重量(g)	1,200g (本体のみ 付属金具類含まず)	
※ 仕様け改良のため予告なく。	ま更する場合がありますので、予めご了承ください。	

※ 仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

TB EYE

株式会社ティービーアイ

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン ©2023 TB-eye Ltd.